



September 2009

SIKKERHEDSBULLETTIN TIL HANGGLIDERE OG PARAGLIDERE

I forbindelse med spil- og autostart anvendes en optræksline og en udløsermekanisme på pilotens harness.

Der er konstateret eksempler på at optrækslinen ved forkert montering kan vikle sig om udløsermekanismen som anvendes ved højstart.

Billede 1 viser hvordan det gøres forkert og billede 2 viser rigtig montering.

Opmærksomheden henledes på at linen kun monteres som anvist på billede 2. Ved forkert montering risikerer man ikke at kunne udløse startlinen. Skulle det ske skal spil- eller autoføreren klippe linen.



Forkert!



Rigtigt!